




パーテーション

部品

- | | |
|-------------------|-----|
| ① 上パネル | × 1 |
| ② 下パネル | × 1 |
| ③ 上下連結金具 | × 2 |
| ④ 剣先ツマミ | × 2 |
| ⑤ つっぱり棒 | × 2 |
| ⑥ トラス小ねじ M6×15 | × 8 |
| ⑦ フランジ付六角ナットセレート付 | × 4 |



パーテーション

準備物

- ・プラスドライバー
- ・レンチ

はじめに

- ・組み立て前に部品が揃っているかご確認ください。
- ・必ず二人以上で組立てください。
- ・床のキズ防止、白本体の汚れ防止のため、敷物を敷いて作業してください。



上パネルまたは下パネルに、上下連結金具を入れ、ネジで留めます。



上パネルと下パネルを接続します。接続部分をネジで留めます。



上下の接続部分はネジの裏側をナットで留めていきます。



つっぱり棒を上パネル柱部分に奥まで入れます。



取り付け場所に設置し、接続部のネジをしっかり締めてください。



パネ部分で突っ張ってレンチで締めてください。